


STATION DE CHARGE EU

Liste des pièces
19.02.2025
France, français

Table des matières

Pièces de rechange 2

Pièces de rechange



IA02-GET-0019
2

Pièces de rechange

| # | Numéro de pièce | Description | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | IA02 430 9630 | Station de Charge EU | 1 | 5, 9 - 23 | |
| 2 | IA02 430 9632 | Station de Charge GB | 1 | 6, 9 - 23 | |
| 3 | IA02 430 9631 | Station de Charge CH | 1 | 7, 9 - 23 | |
| 4 | IA02 430 9635 | Station de Charge AU/NZ | 1 | 8 - 23 | |
| 5 | IA02 400 8500 | Bloc d'alimentation secteur EU | 1 | | |
| 9 | IA01 400 5602 | Câble de charge | 1 | | |
| 10 | IA02 703 8901 | Plaque | 1 | 11, 12 | |
| 11 | IA02 440 0302 | Câble | 1 | | |
| 12 | IA02 440 0303 | Câble | 1 | | |
| 13 | 6309 405 8710 | Piquet de fixation | 4 | | |
| 14 | IA01 700 8504 | Carter | 1 | 15 | |
| 15 | IA01 432 0100 | Regard | 1 | | |
| 16 | IA01 430 6805 | Crampon | 1 | | |
| 17 | 9074 478 4140 | Vis cylindrique IS-P6x25 | 2 | | |
| 18 | IA02 430 1401 | Module électronique Station d'accueil | 1 | | |
| 19 | IA01 432 3800 | Recouvrement | 1 | | |
| 20 | 9074 478 4140 | Vis cylindrique IS-P6x25 | 3 | | |
| 21 | IA01 701 3611 | Recouvrement | 1 | | |
| 22 | IA01 405 9000 | Douille en ferrite | 3 | | |
| 23 | IA01 701 2600 | Couvercle | 1 | | |